


TYLLSNÄS



Design and Quality
IKEA of Sweden

**GALEGO**






ADVERTENCIA: A instalación e conexión de luz, auga e gas debe realizala un técnico cualificado, de acordo coas instrucións do fabricante e respectando as normas de seguranza locais.





EUSKARA


OHARTARAZPENA - Elektrizitatearen, uraren eta gasaren instalazio eta konexioa teknikari gaitu batek egin behar du fabrikatzailearen jarraibideen arabera eta tokiko segurtasun-arauak errespetatuz.




CATALÀ

ADVERTÈNCIA: Cal que la instal·lació i connexió d'aigua, gas i electricitat la dugui a terme un tècnic qualificat, d'acord amb les instruccions del fabricant i en compliment de la normativa de seguretat local.


















1




2




3





4






5





6






7





8





9





10





11





12




13




14





15




16




17







18









1






2





3






4





5




6





7




8





9











1



2





3





4

i





i

X = 45 mm





X = 45 mm

X = 30 mm





5




i





6








7




8




9




10





11







12







13





14




15




16




17



18



19



20

